



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα : 29 -3-2021

Αρ. Πρωτ.3047/30-03-2021



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα.....: Οικονομικό
Πληρ.....: Σπανού Α.
Τηλ.: 2682361310
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/ση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

MAIL:anthi.spanou@prevezahospital.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για επισκευή-συντήρηση των οχημάτων του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΦΙΑ Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ 3009/29-3-2021 πρωτογενές αίτημα για επισκευή-συντήρηση των οχημάτων του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΦΙΑ Πρέβεζας με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά **σε κλειστό φάκελο έως 02/04/2021 ημέρα Παρασκευή 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος** για επισκευή-συντήρηση των οχημάτων του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΦΙΑ Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού για το νοσοκομείο **744,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1431), **620,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0881) και συνολικού προϋπολογισμού **248,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1431), **248,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0881) καθώς και συνολικού προϋπολογισμού **310,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1435). Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός..

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για τα οχήματα του Γ.Ν.Πρέβεζας

Στο ασθενοφόρο **KHY-9974 CITROEN JUMPER(2001)** θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Αντικατάσταση μπαλάκι δεξιά.
2. Αντικατάσταση ημίμπαρα αριστερά.
3. Ελεγχος χειροφρένου.
4. Ελεγχος βάσεων αμορτισέρ.

Στο ασθενοφόρο **KHY-7967 FIAT DUCATO(1999)** θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Έλεγχος για διαρροή αντιψυκτικού.
2. Αντικατάσταση συνεμπλόκ ψαλιδιών(σετ)
3. Τάπες κινητήρα(τεμ 2)
4. Υαλοκαθαριστήρες(σετ)
5. Αντιψυκτικό
6. Μπαταρία 100Ah(εγγύηση 2 έτη)

Στο όχημα **KHY-9984 SKODA FELICIA (2001)** θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Αντικατάσταση σιαγώνες(σετ)
2. Αντικατάσταση τακάκια
3. Αντικατάσταση δαγκάνας φρένων (δεξιά)
4. Αντικατάσταση μπαλάκι ψαλιδιού(δεξιά)
5. Αλλαγή υγρών φρένων

Στο όχημα **KHY- 7962 FIAT CHINQUENCENTO (1997)** θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Αντικατάσταση μπαλάκι ψαλιδιού δεξιά
2. Αντικατάσταση φούσκας ημίμπαρου

Για τα οχήματα του ΚΦΙΑ Πρέβεζας

Στο όχημα **KHI-6025 HUYNDAI MATRIX (ΚΦΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)** θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Αντικατάσταση ακρόμπαρο αριστερά.
2. Αντικατάσταση φούσκα ημιαξονίου δεξιά
3. Αντικατάσταση λάστιχα ζαμφόρ(τεμ 2)
4. Αντικατάσταση φλάντζας βαλβίδων
5. Ευθυγράμμιση

6. Αλλαγή λαδιών
7. Αλλαγή φίλτρο λαδιού

Επίσης στο όχημα **ΚΗΙ-6025 HUYNDAI MATRIX (ΚΦΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)** θα πρέπει να γίνει προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων(4) ελαστικών διαστάσεων **185/65 R14** σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν ανάγλυφα τη σχετική σήμανση CE.
2. Να πληρούν τις οδηγίες της εγκυκλίου του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Οργανισμού Ελαστικών και Ζαντών.
3. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια και να μην έχουν υποστεί αναγόμευση.
4. Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε (6) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησής τους.
5. Τα ελαστικά να φέρουν πιστοποιητικά ποιότητας.
6. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, η **ευθυγράμμιση** και η ζυγοστάθμιση καθώς και η τοποθέτηση βαλβίδων και οι προεκτάσεις αυτών όπου απαιτείται.

Παρακαλώ όπως τηρηθεί το κάτωθι υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς:

A/A		ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΦΠΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΦΠΑ	ΦΠΑ ΥΛΙΚΩΝ	ΦΠΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚ.	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΕΡΓ.
ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ								
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ 744,00 ΚΑΕ 1431								
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 620,00 ΚΑΕ 0881								
1	ΚΗΥ-9974 CITROEN JUMPER(2001)	1. Αντικατάσταση μπαλάκι δεξιά. 2. Αντικατάσταση ημίμπανο αριστερά. 3. Έλεγχος χειροφρένου. 4. Έλεγχος βάσεων						

		αμορτισέρ.						
2	KHY-7967 FIAT DUCATO(1999)	<p>1. Έλεγχος για διαρροή αντιψυκτικού.</p> <p>2. Αντικατάσταση συνεμπλόκ ψαλιδιών(σετ)</p> <p>3. Τάπες κινητήρα(τεμ 2)</p> <p>4.Υαλοκαθαριστήρες(σετ)</p> <p>5. Αντιψυκτικό</p> <p>6. Μπαταρία 100Ah(εγγύηση 2 έτη)</p>						
3	KHY-9984 SKODA FELICIA (2001)	<p>1.Αντικατάσταση σιαγώνες(σετ)</p> <p>2.Αντικατάσταση τακάκια</p> <p>3.Αντικατάσταση δαγκάνας φρένων (δεξιά)</p> <p>4.Αντικατάσταση μπαλάκι ψαλιδιού(δεξιά)</p> <p>5.Αλλαγή υγρών φρένων</p>						
4	KHY- 7962 FIAT CHINQUENCENT O (1997	<p>1.Αντικατάσταση μπαλάκι ψαλιδιού δεξιά</p> <p>2.Αντικατάσταση φούσκας ημίμπαρου</p>						

ΓΙΑ ΤΟ ΚΦΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

		ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΦΠΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΦΠΑ	ΦΠΑ ΥΛΙΚΩΝ	ΦΠΑ ΕΡΓΑΣΙ ΩΝ	ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚ.	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΕΡΓ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ 248,00 ΚΑΕ 1431								
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 200,00 ΚΑΕ 0881								
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 310,00 ΚΑΕ 1435								
1	KHI-6025 HYUNDAI MATRIX	1.Αντικατάσταση ακρόμππαρο αριστερά. 2.Αντικατάσταση φούσκα ημιαξονίου δεξιά 3.Αντικατάσταση λάστιχα ζαμφόρ(τεμ 2) 4.Αντικατάσταση φλάντζας βαλβίδων 5.Ευθυγράμμιση 6.Αλλαγή λαδιών 7.Αλλαγή φίλτρο λαδιού						
2	KHI-6025 HYUNDAI MATRIX	προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων(4) ελαστικών διαστάσεων 185/65 R14						

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ